



Inspectieformulier bouw en/of gebruik

Wavenummer:	2021TI120
Naam inspecteur(s):	■■■■■
Geïnspecteerde locatie	
Adres:	Slangenburg ■■■
Postcode:	3772LV
Woonplaats:	Barneveld
Kadastraal:	gemeente Barneveld Sectie E nummer 2948

Naw-gegevens overtreder		
Naam:	■■■■■■■■■■	
Handelsnaam (uit KvK):		
(Correspondentie)adres:		
Postcode:		
Woonplaats:		
Telefoonnummer:	06 ■■■■■■	
Hoedanigheid overtreder:	☐ eigenaar	☐ gebruiker
	☐ huurder	☐ <anders...>

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente
Barneveld



gemeente

wageningen

provincie
Gelderland

SAMENVATTING BEZOEK(EN)

Eerste bezoek

Datum: 26-04-2021

Gesproken met: [REDACTED]

Bevindingen:

Op bovengenoemde datum heb ik, [REDACTED], toezichthouder bij omgevingsdienst De Vallei, een controle uitgevoerd op het perceel Slangenburg [REDACTED] te Barneveld. Tijdens deze controle was [REDACTED] aanwezig. [REDACTED] gaf mij toestemming zijn woning te betreden. Ik heb het volgende geconstateerd. De achtergevelbekleding was door storm losgelaten. Deze gevel bestond uit kunststof delen die met nieten waren vastgezet volgens de heer Beulenkamp. De nieten waren doorgeroest. Tijdens de controle was de gevel weer provisorisch vastgezet. Dit volgens [REDACTED] met langere schroeven. [REDACTED] gaat voor de zomer de gevelbekleding vervangen. Vervolgens zijn wij binnen op de slaapkamers op de verdieping wezen kijken. Hier zag ik geen sporen van waterlekage. Hierdoor is het voor mij voldoende aannemelijk dat er nog steeds sprake is van een waterdichte buitengevel. Ook het platte dak van de garage laat geen nieuwe lekkage sporen zijn. De vernieuwde EPDM dakbedekking lijkt hiermee ook waterdicht te zijn aangelegd. Gelet op het bovenstaande heb geen tekortkomingen kunnen constateren. Ik heb afgesproken dat ik rond de zomer een hercontrole uitvoer naar het herstellen van de achtergevel.







