

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 08:01
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: peilbuizen Schermerpad

Hoi [REDACTED]

Afgelopen voorjaar hebben we een extra peilbuis laten slaan in het Schermerpad. Dit om de grondwaterstand in diepere ondergrond te meten. De idee hier achter was om bewoners te kunnen adviseren of het al dan niet zinvol is om hemelater op particulier terrein te laten infiltreren. Volgens mij heb ik hier nooit terugkoppeling op gehad.

Zo te zien is de grondwaterstand (stijghoogte?) in diepere laag structureel lager (0,25 m) dan de freatische grondwaterstand. Vraag me af of dit effect gaat sorteren.

Kun jij je licht hier eens over laten schijnen?
Mogelijk kan de logger van deze peilbuis PB2.05 ook worden opgeruimd?

Hoor van je.
Alvast bedankt voor je reactie.

Groet,
[REDACTED]

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

Beheerder Riolering
Stadswerk072

Bezoekadres
Herculesstraat 71
1812 PE ALKMAAR

Postadres
Postbus 9009
1800 GA ALKMAAR

Mobiel
[REDACTED]

E-mail
[REDACTED]

|