Inhoudsopgave

230712 ODRA21HB0003_Verlenging termijn ivm bezwaar 4
250513 Bezoekrapport Brons - 13-05-2025 7
250522 Verzoek om opsturen gegevens 21
250523 Brons Mengvoeders b.v. 23
250527-Milieucontrole-MATD-BA3781-VD-0010 25
250604 Reactie milieucontrole 13-5-2025 27
250611-Hercontrole-MATD-BA3781-VD-0010 28
TC_00637.JPG 30
TC_00638.JPG 31
TC_00639.JPG 32
TC_00640.JPG 33
TC_00641.JPG 34
TC_00642.JPG 35
TC_00643.JPG 36
TC_00644.JPG 37
TC_00645.JPG 38
TC_00646.JPG 39
TC_00647.JPG 40
TC_00648.JPG 41
TC_00649.JPG 42
TC_00650.JPG 43
TC_00651.JPG 44
TC_00652.JPG 45
TC_00653.JPG 46
TC_00654.JPG 47
TC_00655.JPG 48
TC_00656.JPG 49
TC_00657.JPG 50
TC_00658.JPG 51
TC_00659.JPG 52
TC_00660.JPG 53
TC_00661.JPG 54

TC_00662.JPG.....55
TC_00663.JPG.....56
TC_00664.JPG.....57
TC_00665.JPG.....58
TC_00666.JPG.....59
TC_00667.JPG.....60
TC_00668.JPG.....61
TC_00669.JPG.....62
TC_00670.JPG.....63
TC_00671.JPG.....64
TC_00672.JPG.....65
TC_00673.JPG.....66
TC_00674.JPG.....67
TC_00675.JPG.....68
TC_00676.JPG.....69
TC_00677.JPG.....70
TC_00678.JPG.....71
TC_00679.JPG.....72
TC_00680.JPG.....73
TC_00681.JPG.....74
TC_00682.JPG.....75
TC_00683.JPG.....76
TC_00684.JPG.....77
TC_00684.JPG~RF1f4a1dd 78
TC_00685.JPG.....79
TC_00686.JPG.....80
TC_00687.JPG.....81
TC_00688.JPG.....82
TC_00689.JPG.....83
TC_00690.JPG.....84
TC_00691.JPG.....85
TC_00692.JPG.....86
TC_00693.JPG.....87
TC_00694.JPG.....88

TC_00695.JPG.....89
TC_00696.JPG.....90
TC_00697.JPG.....91
TC_00698.JPG.....92
TC_00699.JPG.....93
TC_00700.JPG.....94
TC_00701.JPG.....95
TC_00702.JPG.....96

Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Van Westreenen B.V.
[redacted]
Scherpenzeelseweg 11
6741 LX Lunteren

Datum
12 juli 2023

Pagina
1 van 3

Zaaknummer
ODRA21HB0003

Behandeld door
[redacted]

Onderwerp: Verlenging begunstigingstermijn

Geachte heer [redacted]

Op 6 juli 2023 ontvingen wij van u een verzoek, ingediend namens uw cliënt, Brons Mengvoeders B.V. te Voorthuizen. U verzoekt ons de begunstigingstermijn op te schorten van de aan uw cliënt opgelegde lasten onder dwangsom, kenmerk ODRA21HB0003, verzenddatum 15 juli 2022 en aangepast op 31 oktober 2022.

De huidige begunstigingstermijn loopt tot 8 weken nadat op de ontvankelijkheid van uw aanvraag omgevingsvergunning is beslist. Aangezien op 25 mei 2023 is besloten uw aanvraag buiten behandeling te laten, loopt deze termijn af op 20 juli 2023.

Tegen dit besluit heeft u namens uw cliënt bezwaar gemaakt. U verzoekt ons om de begunstigingstermijn op te schorten tot 8 weken nadat een besluit is genomen op het ingediende bezwaarschrift.

Overweging
Bij de oplegging van de lasten onder dwangsom is u de mogelijkheid geboden om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen, welke tot doel heeft de omschreven overtredingen te legaliseren. Als er een complete en ontvankelijke aanvraag is ingediend, kan er sprake zijn van concreet zicht op legalisatie.
Hoewel de aanvraag inmiddels buiten behandeling is gesteld, zou het bezwaar hiertegen nog tot een heroverweging kunnen leiden. Totdat er een beslissing op bezwaar is genomen, achten wij het daarom evenredig om de begunstigingstermijn te verlengen totdat de heroverweging heeft plaatsgevonden.

Besluit
Wij besluiten conform uw verzoek om de begunstigingstermijn van beide lasten onder dwangsom, kenmerk ODRA21HB0003, zoals opgelegd op 15 juli 2022 en gewijzigd op 31 oktober 2022, te verlengen tot 8 weken na de beslissing op bezwaar inzake het besluit buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning.

Niet eens met dit besluit?
U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de heer [redacted]. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06[redacted] of per e-mail via postbus@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

[redacted]
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage: Bezwaarclausule

Bijlage: Bezwaarclausule

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.
Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;

Als u bezwaar maakt tegen een besluit wordt de werking van het besluit niet opgeschort.

Voorlopige voorziening
Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:
- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht)

Omgevingsdienst
De Vallei

[redacted]

Milieucontrole

Bedrijfsnaam	*Brons Mengvoeders B.V.*	*Zaaknummer:*	*BA3781-VD-0010*
Adreslocatie	Molenweg 10, Voorthuizen - 3781 VD		
Gemeente BG	Barneveld		
Contactpersoon	Aanwezigen [redacted] (productiemanager) [redacted](technische dienst) Niet-aanwezig doch betrokken personen - [redacted](KAM-Medewerker vanuit Brons); - [redacted](KAM-Medewerker vanuit de Van Drie-groep); - [redacted](Adviseur vergunning- en technische zaken namens de Van Drie-groep).		
Contactgegevens	Tel: 06 83 04 50 03	Email:	[redacted]@bronsvoorthuizen.nl
Bezoekdatum	13 mei 2025 om 09:00		
KVK	08102817 (Bedrijf is uitgeschreven uit KVK onder nr. 08102828)		
Inspecteur(s)	[redacted]		
Emailadres	[redacted]@oddevallei.nl [redacted]@oddevallei.nl		
Soort controle	XXL		
Laatste uitgevoerde controle	Oktober 2024	Bezoekverslag aanwezig?	Ja
Overtredingen	Ja, brandwerendheid van de stookruimte. Ook is de vraag of de ammoniakkoeling ontmanteld / weggehaald is.		
Opmerkingen			

Luchtfoto

*Dit is de **eerste** (aangekondigde) milieucontrole over 2025. Vanuit het brancheplan staan de volgende controleaspecten op de planning: lucht, geur, stof (zzs) en standaard controlethema's (keuringen, (brand)veiligheid e.d.).*

[redacted]

Inleiding

Op dinsdag 13 mei 2025 is de locatie door [redacted] en [redacted] voor een periodieke milieucontrole. De resultaten van het bezoek staan vermeld in dit bezoekrapport. Het bezoek is prettig verlopen. De sfeer was gemoedelijk en geïnteresseerd (over en weer). Tijdens de controle is besproken dat diverse gegevens worden opgevraagd. [redacted] heeft aangegeven hier geen problemen mee te hebben. De toezichthouders ervaarden weinig weerstand).

Meldingen / vergunningaspecten

- Vergunningplichtig? Ja
- Kernactiviteit: 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie

Vergunningsaspecten

Het bedrijf heeft een vergunning voor het produceren van diverse typen diervoeder. Binnen het GCH-programma is Brons aangewezen als complex bedrijf. Het bedrijf heeft voor invoering van de Omgevingswet een vergunningaanvraag ingediend voor het in gebruik nemen van een derde perslijn (naast de twee reeds vergunde perslijnen). De aanvraag wordt behandeld door de ODRN (provincie). Na invoering van de Omgevingswet zijn de toezichthoudende taken overgeheveld vanuit de ODRA / provincie naar de gemeente Barneveld (i.e. ODDV). De aanvraag is niet zichtbaar in OpenWave.

Tijdens de milieucontrole is gevraagd naar de stand van zaken ten aanzien van de lopende vergunningaanvraag. Dhr. Bos vertelde dat eind 2024 / begin 2025 nog enkele geluid-gerelateerde documenten zijn aangepast (met name t.a.v. de hoeveelheid geluid welke ontstaat door het toenemende aantal vrachtwagenbewegingen bij het in werking hebben van een derde perslijn). De aanpassing was nodig voor het (verder) in behandeling nemen van de vergunningaanvraag. De conclusie is: het is nu afwachten tot er nieuws komt vanuit de ODRN ten aanzien van de aanvraag. Het bedrijf heeft aangegeven dat een deel van de productie nog steeds wordt uitbesteed aan een collega-concurrent.

Ten tijde van deze milieucontrole is het bedrijf gecontroleerd conform de Omgevingsvergunning / Ambtshalve actualisatie voorschriften d.d. 1 december 2022, zaaknummer W.Z22.104242.01. De revisievergunning waarnaar wordt verwezen in de ambtshalve actualisatie dateert uit **juni 2011**.

In juli 2022 is een Handhavingsbesluit opgesteld met daarin een last onder dwangsom voor het (o.a.) niet-inwerking zijn conform vergunning. Meer hierover volgt onder het 'Bedrijfs- en procesbeschrijving' (zie volgende blz.)

Overzicht meldingen

zaakcode OW	betreft	startdatum	status
2023AA021	het maken van twee dakopbouwen, nieuw schoorsteenkanaal op het di	25-07-2023	Afgerond
2023AA012	uitbreiden bedrijfspand	01-05-2023	Afgerond
2022W1644	het vervangen van een dakopbouw	08-07-2022	Doorgestuurd
2021W2845	het plaatsen van een prefab traforuimte	08-11-2021	Doorgestuurd
2018BL091	tijdelijke lozen van bemalingswater	28-06-2018	Doorgestuurd
2017W2302	plaatsen van silo's voor vloeibare grondstoffen	05-10-2017	Verleend
2017W1640	het plaatsen van een weegbrug	11-07-2017	Verleend
2017W1636	het plaatsen van silo's	10-07-2017	Aanvraag ingetrokken
2017W1095	het wijzigen van de geluidsgevel	09-05-2017	Verleend
2017H0284	Containers	20-04-2017	Gedogen
2017W0835	het uitbreiden van de fabriek	08-04-2017	Verleend
2017H0202	Aanpassen fabriek	13-03-2017	Overtreding beëindigd
2016H0383	plaatsen vlaggenmast	19-05-2016	Geen overtreding
2016W0872	het aanpassen van de fabriek (geluidsmaatregelen)	25-04-2016	Verleend
2016VP013	het plaatsen van 6 silo's	12-01-2016	Afgerond
2015VP411	het uitbreiden van de veevoederfabriek	11-11-2015	Afgerond
2015H0902	tijdelijk plaatsen van 6 silo's	09-11-2015	Gedogen
2015H0647	verzoek om handhaving vlaggenmast en milieuvergunn	27-07-2015	Geen overtreding
2014W2402	het bouwen van kantoorgebouw	30-12-2014	Verleend
2014HI0064	Pijp op dak	26-03-2014	afgehandeld
BA68-2010	nieuwe, het gehele bedrijf omvattende, vergunning Revisievergunning	29-06-2011	Verleend

[redacted]

Bedrijfs- en procesbeschrijving

Overzicht van de bedrijfsvoering: welke activiteiten worden hier uitgevoerd, welke hoeveelheden p/d - p-w hoeveel personeel, voltijd of deeltijd, sinds wanneer actief etc.

Het bedrijf heeft een Omgevingsvergunning voor het produceren van diervoeders (i.e. 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie). De vergunde productiecapaciteit per jaar betreft 150.000 ton. In vergunningvoorschrift 1.1.1 wordt gespecificeerd hoe deze productiecapaciteit is opgebouwd en onderverdeeld (zie schema hieronder).

Er is 30.000 ton/jaar aan kalverenmelk vergund. Momenteel wordt geen kalverenmelk geproduceerd en het bedrijf heeft momenteel ook niet de ambitie de productie te hervatten. Een ander bedrijf binnen de Van Drie Groep produceert dit.

Het bedrijf gebruikt het systeem 'Promas' voor het registreren en bijhouden van alle data ten aanzien van productie en batches (in MacMain wordt alle informatie ten aanzien van onderoud bijgehouden). Het gaat hierbij om data zoals: productieopdracht, volgnummer, gestart, gereed, artikelnummer, artikelnaam, gewenste hoeveelheid, feitelijk geproduceerde hoeveelheid en de emissie van geur. Het gebruik hanteert dit systeem onder andere in het kader van terugroepacties (zodat duidelijk aan wie batches zijn verkocht e.d.). Deze data is noodzakelijk om vast te stellen hoeveel het bedrijf produceert en of dit past binnen de vergunde situatie. Er wordt een Excel opgevraagd met bovenstaande informatie, toegespitst op productieaantallen e.d.



Ten aanzien van productieaantallen heeft het bedrijf aangegeven dat de aantallen enigszins fluctueren, omdat een aanzienlijk deel van de productie is afgestemd op de vrije markt. Met andere woorden: sluit er een boerderij (i.e. marktkrimp) dan produceert het bedrijf minder (het is ook geen coöperatie zoals AR).

Feitelijk geproduceerd

- Opgeperst:
- Geperst:
  - Biggenvoer:
  - Rundveevoer:
  - Varkensvoer:
  - Zeugenvoer:
  - Schapenvoer:
  - Konijnenvoer:

Achtergrondinformatie Promas / productie (kan handig zijn)
Het bedrijf verzamelt informatie ten aanzien van productie in Promas. Er worden hierin verschillende afkortingen gebruikt:
- BL ≙ blend line (menglijn); hiervan zijn er **twee**.
- IL = inname lijn (innameput);
- OL = overdraailijn van gereedproduct (intern 'vervoer' van producten);
- PL = perslijn; hiervan zijn er **twee**.
- SL = afzuiging van gereedproduct (d.m.v. doekenfilter / filterkasten).

[redacted]

Algemene voorschriften: bedrijfsuren perslijnen
Binnen het bedrijf zijn drie persen aanwezig. Er zijn twee perslijnen vergund. De productie mag per pers maximaal **6.570 uur per jaar** bedragen. Zie hieronder:

Productiecapaciteit	*Identificatienummer*	*Productiecapaciteit p/h*	*Bedrijfsuren p/j*
Perslijn 1	1	6 t/h	OPVRAGEN
Perslijn 2	2	10 t/h	OPVRAGEN
Perslijn 3 (let op: niet vergund)	3	12 t/h	OPVRAGEN

Tijdens de milieucontrole is nagevraagd of bovenstaande productiecapaciteit per lijn klopt. Het bedrijf reageerde instemmend bij iedere individuele perslijn.

- Is er een urenteller aanwezig op *beide* personen voor de registratie van het aantal bedrijfsuren? NOG OPPAKKEN
- Foto maken van de persen en urenteller. NOG OPPAKKEN

Hierover heb ik wel een vraag. Wat zijn de huidige grenswaarden voor geur? In vergunningvoorschrift 4.2.1 staan waarden. Maar, in de last onder dwangsom (d.d. 15 juli 2022) staat dat een geuronderzoek d.d. 16 november 2010 onderdeel is van de vergunning. Hierin wordt uitgegaan van persen met een capaciteit van 4,8 p/s, wat aanzienlijk lager is dan de 6 en 10 welke momenteel functioneren. Voorleggen aan Danny. Gevoelsmatig klopt er iets niet aan het oranje gemarkeerde in de dwangsom.

Samenstelling diervoeder
In vergunningvoorschrift 1.1.3 worden eisen gesteld aan de samenstelling van het diervoeder. De eisen zijn als volgt:

Bestandsdeel	***Gehalte***
Eiwitgehalte rundveevoeder	Maximaal 22% van de grondstoffen
Dierlijk vet in mengvoeder	Maximaal 5 gewichts % voor het persen
Dierlijk eiwit in mengvoeder	Maximaal 5-gewichts% voor het persen, waarvan ten hoogste 2/3 deel vismeel mag zijn
Meeltempratuur (bij de pers)	Maximaal 90 graden
Note	De tekst 'voor het persen' is waarschijnlijk opgenomen omdat tijdens het koelen van het product nog vocht verdampt, waardoor de feitelijke samenstelling verandert (aandeel 'water' neemt af, waardoor de andere aandelen toenemen).

- Vragen naar de samenstelling van het rundveevoeder;
- Vragen naar het aandeel **dierlijk vet** en **dierlijk eiwit** in mengvoeder;
- Vragen naar de meeltemperatuur bij de pers.

Dit wordt opgevraagd.

[redacted]

IPPC-Installatie

- Worden er *plantaardige* grondstoffen (welke?): Ja
- Worden er *dierlijke* grondstoffen (welke?): Ja, enkel zalmolie
    - Indien dierlijke grondstoffen: hoeveel procent of gewicht is het aandeel *dierlijke grondstoffen* van de totaal geproduceerde hoeveelheid diervoeder?

Er wordt opgevraagd welk aandeel zalmolie heeft in de totale productie. Nog uitdenken hoe dit opvragen. Vragen hoeveel grondstoffen er p/j worden verwerkt en welk deel hiervan zalmolie is?

- IPPC-Bedrijf: Ja, 6.4b van de RIE

Klachten

Vanaf januari 2025 tot mei 2025 zijn er **28 klachten** binnengekomen. Het merendeel betreft geurhinder, een enkeling gaat over geluid (vrachtwagens i.k.v. laden-lossen). Vanuit Brons is er één klachtmelding en mailwisseling toegestuurd, van omwonende [redacted]

Tijdens de milieucontrole vertelde [redacted] dat er eind 2024 een overbuurvrouw is lang geweest voor het melden van geluidsoverlast (bromtoon). Het bedrijf heeft de bron achterhaald en twee technieken toegepast om de hinder te verminderen. Dit is gelukt. Dit voorval is echter niet gecommuniceerd naar de Omgevingsdienst terwijl dit wel de afspraak is. [redacted] is nieuw bij het bedrijf (hij werkt er nu + - 6 maanden) en hij geeft aan dat hij het werkveld nog 'eigen' moet maken. Het bedrijf wordt nogmaals geattendeerd op de gang van zaken ten aanzien van klachtafhandelingen, i.e.: alle klachten die het bedrijf ontvang, zowel telefonisch, per email of iemand die fysiek langskomt, moeten worden gemeld aan toezichthouder Mattijssen.

Energiegegevens

- Elektra > 50.000 kWh of gas > 25.00 m3, dan 5.4.1: alle besparende maatregelen treffen met een terugverdientijd < 5 jaar, plicht rapportage energiebesparende maatregelen, indienen bij RVO. Ook 3.2.0: energieverbruik bij gebouwen.
- Onderzoeksplicht energiebesparing / OPEB (5.15b) > 10.000.000 kWh of gas 170.000 m3 (iedere 4 jaar).
- Aansluitingencheck: https://www.eancodeboek.nl/

Energieverbruik	2023	2024
Elektra	3.970.000 kWh	kWh
Gas	213.000 m³	m³

- RVO-melding / IPEB ingediend: ja d.d. 18-03-2024
- OPEB-melding ingediend: ja d.d. 15-03-2024
- EED-auditplicht ingediend: n.v.t. d.d.

Het bedrijf geeft aan onder de EED-auditplicht te vallen. RVO controleer hierop.

Energiegegevens / EED-auditrapport wordt opgevraagd.

Afvalregistratie

- Opvragen facturen bedrijfsafval en evt. begeleidingsbrief verplicht bij *gevaarlijk* afval.
- Wordt afval gescheiden opgeslagen? Kies een item.
- Kunnen vloeibare afvalstoffen weglekken? Kies een item.

Afval is géén onderdeel van deze milieucontrole en volgt tijdens de tweede (aangekondigde) milieucontrole, conform afspraken in het brancheplan.

Stookinstallaties

- Gasgestookte installatie > 100 kW, SCIOS-keuring installatie én brandstoftoevoerleiding om de vier jaar.
- Niet-gasgestookte installatie > 20 kW en < 100 kW: keuringsplicht om de vier jaar. In geval > 100 kW keuringsplicht om de twee jaar.
- Scope 1: CV, scope 3: stoomketel, scope 4: verbrandingsmotor, scope 6: emissiemeting, scope 7: brandstoftoevoerleiding.
- Emissiemeting: installatie > 400 kW eenmalig meten, >1000 kW iedere drie jaar meten

Stookinstallatie

Identificatiecode	Scope	Postcode	Adres	EBI	Laatste PI	Volgende PI	Emissiemeting Scope 6	Actie	Opmerkingen
EHA-AAA-60	3	3781 VD	Molenweg 10	07-05-2024	-	07-05-2028	07-05-2024		Nee

Géén overtredingen. Het betreft een Standardkessel SKS stoomketel (identificatiecode EHA AAA 60). Datum van ingebruikname: 07 12 2021. Overgangsrecht niet van toepassing, want: datum van ingebruikname is na 2018. Iedere drie jaar moet een emissiemeting worden uitgevoerd. Ketel is gekeurd (EBI) in mei 2024. Géén overtredingen.

Brandstoftoevoerleiding

Identificatiecode	Scope	Postcode	Adres	EBI	Laatste PI	Volgende PI	Actie	Opmerkingen
FFE-AAA-43	7A	3781 VD	Molenweg 10	09-01-2024	-	09-01-2028		Nee

Géén overtredingen.

Voor diverse foto's van de technische ruimte: zie volgende bladzijde.

Tijdens de milieucontrole is ook de technische ruimte gecontroleerd. Naar aanleiding van het voorgaande bezoek d.d. 8 oktober 2024 is aangeschreven op een tekortkoming aan de technische ruimte: in het plafond is een tamelijk omvangrijke opening geconstateerd waardoor de ruimte onvoldoende brandwerend uitgevoerd is. Dit is inmiddels hersteld en opgelost.

In de vergunning is onder voorschrift 1.3.2. opgenomen dat 'de inrichting (…) schoon moet worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren'. Tijdens de milieucontrole is geconstateerd dat de technische ruimte niet schoon is. Hier en daar ligt rommel, waaronder oud (niet in gebruik zijnde) isolatiemateriaal, lege kartonnen dozen evenals stof- dan wel gruisophoping in de hoeken van de ruimte. Dit is een overtreding van het genoemde voorschrift. Het net houden van de werkomgeving is 'good housekeeping' en verplicht volgens de vergunning. Ook de aangetroffen rommel, wat de facto afval is, is brandbaar (o.a. karton) en moet worden verwijderd.

Het gat in het plafond is hersteld: het gat is afgedicht met een metalen plaat.

Rommelige werkruimte, overtreding van vergunningvoorschrift 1.3.2. Rechtsachter ligt een stuk isolatiemateriaal dat niet in gebruik is (rommel / afval).

Rommelige werkruimte, overtreding van vergunningvoorschrift 1.3.2. Stof- en gruisophoping in de hoeken van de technische ruimte.

Koelinstallaties

- Indien CO2 eq. > 5 ton: lekdichtheidstest om de 12 maanden. Indien lekdetectie aanwezig: om de 24 maanden testen.
- Indien CO2 eq. > 50 ton en < 500 ton: lekdichtheidstest om de 6 maanden. Indien lekdetectie aanwezig: om de 12 maanden testen.
- Hermetisch gesloten systemen tot 10 ton CO2 eq.: geen verplichting tot testen. Staat op installatie.

Op de locatie is een ammoniak-koeling aanwezig. [redacted] heeft aangegeven dat er een keuring is uitgevoerd, hoewel de installatie momenteel niet in gebruik is (wat [redacted] ten tijde van het voorgaande bezoek ook verklaarde). [redacted] aan dat de keuring is uitgevoerd 'voor het geval dat'. Het keuringsrapport en -certificaat wordt opgevraagd.

Aanvulling: keuringsrapport is ontvangen. Ammoniakkoeling bevat 138 kg NH3. Op alle inspectiepunten is de installatie goedgekeurd (hoewel de installatie aan de buitenzijde enkele gebreken vertoond). Op 10-03-2021 is de inspectie uitgevoerd en de installatie is goedgekeurd en moet herkeurd worden voor 10-03-2025. Momenteel is het 11-06-2025 dus de keuring is reeds verlopen.

Desondanks zijn er diverse tekortkomingen geconstateerd. Aan de linker voorzijde is een groene emmer aangetroffen met daarin een olie achtige vloeistof. Dit duidt op lekkage. Hier is naar gevraagd en [redacted] vond het vreemd en merkte op dat de vloeistof en emmer mogelijk ergens anders vandaan komen, waarop [redacted] reageerde dat dit onlogisch is.

Hieronder volgen de bijbehorende foto's. Links is de koelinstallatie zichtbaar met achteraan de emmer (zie ook rechter foto). Daarbij is er een donkere plek / kleurverschil onder de installatie zichtbaar, ook dit kan duiden op lekkage (hoewel niet duidelijk is of dit kleurverschil al langer zichtbaar is). **Aanvulling:** [redacted] heeft verklaard dat het om een olie lekkage gaat afkomstig van de olie/vocht afscheider. Niet geheel duidelijk waar hij naar verwijst, dit wordt later alsnog gevraagd. [redacted] verklaart in ieder geval dat het opgelost is.

Afvalwater/proceswater

- Welke afvalwater-stromen zijn er?
  - Sanitair / schoonmaakwater apparatuur / afvalwater laboratorium
- Wordt afvalwater geleidt door een voorziening? Wanneer is deze voorziening voor het laatst gecontroleerd / geledigd?

- Wordt proces- dan wel koelwater gemonitord? Samenstelling van het water, tempratuur?

Afvalwater / proceswater / lozingen vormen géén onderdeel van deze milieucontrole en volgen tijdens de tweede (aangekondigde) milieucontrole, conform afspraken in het brancheplan.

Olie-benzineafscheider / OBAS

Wanneer ongeveer geplaats:	
Controle om de 6 jaar	
Slib laag onder de 16cm	
Ledigingsfrequentie	
Logboek aanwezig	Kies een item.
Controle put aanwezig	Kies een item.
Hoe zit de put eruit (randen, vlotter)	
Inzamelaar	

De wasplaats en bijbehorende OBAS vormen géén onderdeel van deze milieucontrole en volgen tijdens de tweede (aangekondigde) milieucontrole, conform afspraken in het brancheplan.

Geur- / luchtemissie

- Welke emissies naar de lucht vinden er plaats?
- Wordt hierbij een voorziening gebruikt?
- Ten aanzien van bereiding voedingsmiddelen: emissie ten minste 2m boven de hoogste daklijn binnen 25m afgevoerd, of geleid door een ontgeuringsinstallatie.
- Indien grootkeukenapparatuur, dampen afzuigen en geleiden door vetvangend filter.

Proces of activiteit	**Soort voorziening**	**Onderhoudsbewijs ingezien?**
Bereiden van voedingsmiddelen	doekenfilter	

- In de fabriek zijn op verschillende plekken doekfilters aanwezig voor het reinigen / filteren van stof uit de emissie. Het bedrijf maakt onderscheid tussen 'grote' en 'kleine' doekenfilters. Ieder filter vangt stof af. Het stof wordt uitgeklopt en vervolgens wordt het stof als grondstof opnieuw in het proces verwerkt. Het gaat om de volgende filters:
- Groot doekenfilter: bij de hamermolen, koelunit van de perslijnen 1, 2 én 3 en de stortput.
- Klein doekenfilter: kettingen voor het verplaatsen van de grondstoffen, blaasinname van de grondstoffensilo's, maal-menglijn, bijstort (i.e. handmatig bijstorten van bijvoorbeeld premix) en de gruisafvoer met zeef.

Doekenfilters worden preventief onderhouden en vervangen. Het bedrijf heeft niet duidelijk genoemd hoe vaak dit gebeurd..

Dhr. Bos heeft aangegeven dat de doekenfilters worden geleverd door **Lampe**, hoewel hij geen specificaties weet. Dit bedrijf levert stoffilters met een gegarandeerde norm van 5 mg/nm3. Specificaties van de stoffilters worden opgevraagd. **Aanvulling: document met technical data sheet straat in Wave.**

- In **vergunningvoorschrift 4.3.2** staat: ''*Vergunninghouder dient met het in bijlage 1 opgenomen tabelformat informatie te verschaffen over de geproduceerde voeders en geëmitteerde hoeveelheid geur. Binnen één periode na iedere verstreken periode van 4 weken dan wel op verzoek binnen twee werkdagen dient vergunninghouder de gegevens in de tabel te werken (…)*" --> [redacted] heeft aangegeven dat er momenteel géén

geurberekening wordt bijgehouden. Dit is een (ernstige) overtreding en hier wordt op aangeschreven. Hierbij is het bedrijf erop gewezen dat, ondanks dat het een voorschrift is, het bijhouden van geurberekeningen ook wenselijk is gezien de hoeveelheid klachten.

Stortput

Op de kruising van de Molenweg en de Marijkelaan is de stortput gevestigd. Vrachtwagens rijden achterwaarts de stortput in en lossen vervolgens grondstoffen. Er is te weinig ruimte om dit geheel overdekt te doen, wat betekent dat vrachtwagens grotendeels buiten staan.

In de stortput is een afzuiginstallatie met doekenfilter aanwezig. Stof dat vrijkomt bij het lossen van (poederachtige) grondstoffen wordt hierdoor afgezogen. Desondanks is tijdens de controle vastgesteld dat er vooralsnog stof vrij kan komen. Er zijn diverse foto's gemaakt waarop zichtbaar is stof ophoopt in de hoeken (zie foto's in Wave).

De stortput is 'afgedekt' met twee verschillende 'gordijnen' (zie onderstaande foto's). Op de rechter foto zie je het zwart-rubberen gordijn dat de stortput afschermt van de buitenlucht. Op de linker foto zie je het gordijn waarbij de ruimte tussen het zwarte scherm en de afzuiging wordt afgedekt. Ook is rechts de muur beschadiging. Beide schermen vertonen tekenen van beschadiging, wat mogelijk een belemmerend effect heeft op de afzuiging van stof en het voorkomen van verspreiding. Wenselijk om dit direct op te pakken, gezien de klachten. Overtreding van vergunningvoorschrift 1.3.2 ''De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.'' Het plafond van de stortput is ook enigszins stoffig, hoewel dit meevalt (zie foto in Wave). **Aanvulling: basisherstel is uitgevoerd, vervanging staat op de planning.**

Perslijn 3

Op de locatie is een derde perslijn aanwezig. Deze is niet vergund en mag niet gebruikt worden. Tijdens de milieucontrole is de pers geïnspecteerd om te beoordelen of ze wel of niet in gebruik is genomen. De volgende zaken zijn waargenomen:

- [redacted] heeft verklaard dat de derde perslijn momenteel *niet* aangesloten is op een van de twee schoorstenen. In de lopende vergunningaanvraag worden alle drie de persen aangesloten op één schoorsteen.
- Tijdens de controle heeft [redacted] de productiegegevens van de verschillende persen laten zien. Bij het maken van de uitdraai van lijn 3 kwamen géén gegevens naar voren (wat zou betekenen dat er niet geproduceerd is).
- Op de foto uit oktober `24 is zichtbaar dat er géén restproduct in stortrooster aanwezig is. Het stortrooster ligt horizontaal. Op de foto uit mei `25 is dit wel zichtbaar. Het stortrooster ligt verticaal.

Twijfels over het wel of niet gebruiken van perslijn 3 blijven bestaan. Er wordt gevraagd waar bovengenoemde tegenstrijdigheden vandaan komen.
- Waar ligt er restproduct in de bak, terwijl dat ik oktober niet zo was?
- Wanneer heeft het bedrijf een testdraai gemaakt? Welke *precieze* datum of data? Een schriftelijke verklaring met materiaal (documenten, mailwisselingen, foto's) ter ondersteuning wordt gevraagd.

Foto's milieucontrole 13-05-2025	**Foto milieucontrole 29-10-2024**

[redacted]

Gevaarlijke/bodembedreigende stoffen

- Staan gevaarlijke stoffen in een lekbak? Kies een item.
- Zijn bijbehorende veiligheidsinfo bladen aanwezig? Kies een item.
- Registratiesysteem met daarin aard en hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen aanwezig? Kies een item.
- Opslag niet toegankelijk voor onbevoegden? Kies een item.
- Gasflessen: tegen omvallen bestand, geen blootstelling warmte, makkelijk bereikbaar, geen kans op aanrijdschade, evt. gevarensymbolen
- Eventuele gevaren van een stof: ADR 1 ontplofbaar, ADR 3 brandbaar, ADR 6 giftig, ADR 7 radioactief, ADR 8 corrosief.

Naam stof	Hoeveelheid (kg / liters)	Aantal units	Opmerkingen

Niet gecontroleerd

Opslagtanks/IBC

- Keuring van een ondergrondse tank is 15 jaar geldig. Tanken door derden / eigen wagenpark?
- Tanken, tankzuil en (automatisch afslaand) tankpistool gesitueerd boven gekeurde vloeistofdichte bodemvoorziening? Noodstopvoorziening werkend en duidelijk zichtbaar?
  - Kleinschalig tanken max. 25 m3 p/j
  - Grootschalig tanken meer dan 25 m3 p/j
- Indien benzine: dampretour aanwezig?
- Indien ondergrondse tank:
  - Dubbelwandig, met lekdetectie
  - Enkelwandig, in ondergrondse lekbak
  - Water-bezinkelselmeting, jaarlijks of driejaarlijks.

Identificatiecode	*Max. inhoud*	*Doorzet p/j*	*Laatste keuring*	*Water-bezinksel meting*	*Info* *Type brandstof, enkel- of dubbelwandig, lekdetectie e.d.*
	m³	liter			
	m³	liter			
	m³	liter			

Er zijn op de locatie diverse bovengrondse opslagtanks met brandstof (diesel) voor het tanken van de eigen vrachtwagens. Deze zijn niet gecontroleerd tijdens de milieucontrole, conform afspraken in het brancheplan.

Overig / algemeen

- Brandblussers gekeurd / onderhouden? Niet gecontroleerd
- Nooduitgang vrij? Niet gecontroleerd
- Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen e.d. afdoende tegen aanrijden beveiligd? Ja, voor zover gezien
- Ramen en deuren gesloten i.v.m. geluid? Ja, voor zover gezien
- Openbare weg niet geblokkeerd tijdens werkzaamheden? Op orde, voor zover gezien
- Geen vrachtwagens geparkeerd aan de openbare weg? Op orde, voor zover gezien
- Is de deur van de laadstraat gesloten tijdens alle laadactiviteiten? Er werd niet geladen, niet gezien
- Motor van vrachtwagens uitgeschakeld tijdens laad- en losactiviteiten? Ja

[redacted]

Conclusie

Algehele indruk van het bedrijf: Overtredingen geconstateerd

Overtreding	Artikel / wettelijke grondslag	LHS
1.3.2 De inrichting moet schoon worden gehouden (…)	Rommel / afval en brandbare materialen (kartonnen dozen) liggen in de technische ruimte. Stofophoping in de hoeken. Moet opgeruimd worden.	B2
1.3.2	Stofafschermflappen van de laadkuil zijn versleten (let op: intern en extern) en moeten vervangen worden om stofhinder te beperken en voorkomen.	B3
		Kies een item.

Gegevens aanleveren

- ~~Document opvragen waarin inzichtelijk is hoeveel bedrijfsuren iedere individuele pers draait (i.e. bedrijfsuren). Over 2024 en het eerste kwartaal van 2025.~~
- ~~Document met daarin de productieaantallen van *alle* typen geproduceerd diervoeder. Alle info t.a.v. batches over heel 2024 en Q1 van 2025. Info zoals: row, product opdracht, proces cel, volgnummer, gestart, gereed, artikel, artikelnaam, gewenst, gedoseerd, **geur**.~~
- ~~Document met daarin zichtbaar de samenstelling van het diervoeder. Het gaat hierbij specifiek om het eiwitgehalte in rundveevoeder, dierlijk vet en dierlijk eiwit.~~
- ~~Wat zijn de exacte data waarop een proefdraai is gemaakt met de derde perslijn? Ik wil graag alle data.~~
- ~~Keuringscertificaat- en rapport van de ammoniakkoeling.~~
- ~~Specificatie / factuur van de doekenfilters. Jullie maken onderscheidt tussen 'grote' en 'kleine' doekenfilters. Beide te ontvangen.~~

- Hoeveel zalmolie wordt er p/j verwerkt? Hoeveel gewicht en procent is dit t.o.v. de totale hoeveelheid grondstoffen?
- Wat is de maximale tempratuur waaronder diervoeder wordt geperst?
- Energiegegevens 2024.
- Specificaties en onderhoud aan de doekenfilters

- Vergunningvoorschrift 4.3.2: bijhouden geëmitteerde hoeveelheid geur.

[redacted]


DE (MOGELIJKE) GEVOLGEN ZIJN:
Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar 4
Van belang 3
Beperkt 2
Vrijwel nihil 1
Strafrecht BSBm / PV
Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete
Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD Verscherpt toezicht
Strafrecht PV
Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning
Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek, Waarschuwen
Aanspreken / informeren
A
Goedwillend:
Onbedoeld
Proactief
B
Moet kunnen:
Onverschillig
C
Calculerend:
Bewust belem-merend en/of risico nemend
D
Bewust en structureel / Crimineel:
Fraude
Oplichting
Witwassen
GEDRAG VAN DE OVERTREDER

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 22 mei 2025 15:38
Aan: 'info@bronsvoorthuizen.nl'; [redacted] Brons Voorthuizen'
CC: [redacted]
Onderwerp: Verzoek om opsturen gegevens

Geachte directie,

Op 13 mei 2025 hebben [redacted] en ik een milieucontrole uitgevoerd bij uw bedrijf aan de Molenweg 10 in Voorthuizen. Wij hebben gesproken met [redacted]. Een onderdeel van deze controle betrof het vaststellen of u perslijn 3 nog steeds niet gebruikt. De aanleiding hiervoor betreft de last onder dwangsom die aan u op 15 juli 2022 is opgelegd.

Tijdens deze controle hebben wij in de derde perslijn gezien dat er een matrijs met product aanwezig was. Ook hebben wij gezien dat er in de stortkuil onder de pers product aanwezig was. [redacted] verklaarde hierover dat de pers getest is op verzoek van de leverancier. De leverancier wilde perslijn 3 opleveren in verband met facturatie.

De vorige toezichthouder, [redacted], heeft u hierover meegedeeld dat het testen van perslijn 3 niet is toegestaan omdat u hiervoor geen vergunning heeft. Vervolgens hebben wij gekeken in de last onder dwangsom hoe dit omschreven is. Hieruit bleek dat de last toeziet op perslijn 1 en 2. Perslijn 3 wordt wel in de toelichting genoemd, maar is niet in de last opgenomen.

In de last is opgelegd dat de overschrijding van de vergunde productiecapaciteit van de perslijn 1 en 2 uiterlijk 31 oktober 2022 moet zijn teruggebracht conform beschreven in het geuronderzoek van 16 november 2010. In het geuronderzoek staat vermeld dat de productiecapaciteit van zowel perslijn 1 als 2 per stuk 4,8 ton per uur bedraagt. Vastgesteld is echter dat perslijn 1 een productiecapaciteit van 8 ton per uur heeft. De productiecapaciteit van perslijn 2 bedraagt 10 ton per uur. Dit heeft [redacted] meegedeeld tijdens de controle op 29 oktober 2024. [redacted] heeft deze productiecapaciteiten tijdens ons bezoek op 13 mei 2025 bevestigd. Dit betekent dat u nog steeds niet voldoet aan de last.

Om vast te stellen of de feitelijke aanwezige productiecapaciteit is gebruikt, is het nodig dat wij inzage krijgen in de productie van al uw batches vanaf 01 november 2022 tot en met heden. Tijdens ons bezoek van 13 mei 2025 heeft [redacted] uw administratiesysteem Promas getoond. In dit systeem wordt van elke batch onder andere de volgende informatie bijgehouden: exacte start- eindtijd van de productie, volgnummer, artikelnaam, beoogde en de uiteindelijke geproduceerde hoeveelheid. Deze informatie hebben wij nodig om de feitelijke productiecapaciteit vast te stellen.

Daarom verzoeken ik u om een uitdraai in Excel-formaat op te sturen uit het programma Promas. Deze uitdraai moet van elke batch ten minste de volgende informatie bevatten:

- Productieopdracht;
- Perslijn waarop de batch gedraaid is;
- De startdatum en het tijdstip;
- De einddatum en het tijdstip;
- De duur van de productie uitgedrukt in uren, minuten en seconden;
- Het artikelnummer;
- De artikelnaam;
- De beoogde productiehoeveelheid in kilo's;
- De feitelijke productiehoeveelheid in kilo's;

Graag ontvangen wij uiterlijk **23-05-2025** om **12:00 uur 's middags** de genoemde gegevens. De gevraagde gegevens moeten per mail worden toegezonden naar [redacted]@oddevallei.nl

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Toezichthouder milieu
[redacted]@oddevallei.nl | 088-116[redacted]

Omgevingsdienst
De Vallei

OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl |

[redacted]

Van: [redacted]@vanwestreenen.nl>
Verzonden: vrijdag 23 mei 2025 11:51
Aan: [redacted]
CC: [redacted]@bronsvoorthuizen.nl; [redacted]
Onderwerp: Brons Mengvoeders b.v.
Bijlagen: ODRA21HB0003_Verlenging termijn ivm bezwaar.pdf

Geachte heer [redacted],

Hierbij ontvangt u namens Brons Mengvoeders b.v. een reactie ten aanzien van uw mailbericht / verzoek d.d. 22 mei 2025. In dit bericht refereert u aan de opgelegde last onder dwangsom d.d. 15 juli 2022. In deze last is o.a. opgenomen dat de overschrijding van de vergunde productiecapaciteit van de perslijn 1 en 2 uiterlijk 31 oktober 2022 moet zijn teruggebracht conform beschreven in het geuronderzoek van 16 november 2010. U concludeert dat nog steeds niet wordt voldaan aan het gestelde in de last onder dwangsom.
In navolging hiervan verzoekt u om diverse informatie m.b.t. de productiecapaciteit vanaf 31 oktober 2022 aan te leveren voor vrijdag 23 mei 2025 (uiterlijk 12 uur 's middags).

Ten aanzien van voornoemde wordt namens Brons Mengvoeders b.v. het volgende kenbaar gemaakt. Op 15 juli 2022 is inderdaad door de ODRA (namens het college van GS van Gelderland) een last onder dwangsom d.d. 15 juli 2022 opgelegd ten aanzien van de perslijn 1 en 2. Inzake deze last is echter ter legalisering van deze overtreding de mogelijkheid geboden om hiervoor een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wabo (onderdeel milieu) in te dienen. Hiertoe is een begunstigingstermijn in de genoemde last onder dwangsom opgenomen. Deze nieuwe aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wabo (onderdeel milieu) is vervolgens ingediend op 28 oktober 2022. Deze aanvraag ziet o.a. op de legalisatie van de productiecapaciteit en is thans in behandeling / procedure bij de ODRN. Naar verwachting wordt in juni 2025 het ontwerpbesluit door de ODRN afgerond en ter inzage gelegd. Ten aanzien van voornoemde verwijs ik u naar het bijgevoegde schrijven van de ODRA (besluit d.d. 31 oktober 2022). Op basis van dit besluit is de begunstigingstermijn verlengd tot 8 weken nadat is beslist op de ontvankelijkheid van de aanvraag. Gelet op voornoemde is deze begunstigingstermijn nog immer van toepassing. Nu op korte termijn sprake is van een (ontwerp)besluit op de ingediende aanvraag is er sprake van concreet zicht op legalisatie. Het door u gestelde t.a.v. de genoemde last onder dwangsom is derhalve onvolledig. Aan het gestelde in de last wordt, nu sprake is van een begunstigingstermijn welke ziet op legalisatie van de productiecapaciteit, derhalve voldaan.
Gelet op voornoemde bestaat derhalve geen aanleiding en/of noodzaak om nu (met terugwerkende kracht tot oktober 2022per ommegaande het gevraagde inzicht te verschaffen in de feitelijke productiecapaciteit versus de overschrijding van de vergunde productiecapaciteit van de perslijn 1 en 2.

Ten aanzien van de genoemde lopende procedure m.b.t. de aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wabo (onderdeel milieu) verwijs ik u graag naar de heer [redacted] van de ODRN.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen / opmerkingen hebben dan verneem ik graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Directeur / Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling

VanWestreenen
ADVISEURS RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Van Westreenen B.V.

M 06-[redacted]
E [redacted]@vanwestreenen.nl
I www.vanwestreenen.nl
www.allesoverstikstof.nl

LinkedIn

Locatie Lunteren	Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX	0342-474255
Locatie Lichtenvoorde	Varsseveldseweg 65d, 7131 JA	0544-379737
Locatie Tubbergen	Haarweg 9a, 7651 KE	0546-706586
Locatie Zwolle	Zwartewaterallee 44, 8031 DX	038-7200202

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden vi

VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde inform
ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het niet voor u

Omgevingsdienst
De Vallei

Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede

Brons Mengvoeders B.V.
[redacted]
Molenweg 10
3781 VD te Voorthuizen

Onderwerp
Resultaat van de controle

Datum
27 mei 2025

Ons kenmerk
BA3781-VD-0010

Behandeld door
[redacted]
088 - 116 [redacted]
[redacted]@oddevallei.nl

Geachte heer [redacted]

Op 13 mei 2025 hebben [redacted] en ik uw bedrijf aan de Molenweg 10 in Voorthuizen bezocht. Wij hebben gekeken of u zicht houdt aan de milieuregels. In deze brief leest u het resultaat van de controle.

Wat is er gecontroleerd?
Tijdens de controle hebben wij onder andere de volgende onderdelen van uw bedrijf gecontroleerd: productieproces, energieverbruik, stookinstallatie, ammoniakkoeling, stortkuil grondstoffen, geur en stofemissie met bijbehorende filterkasten. Ook is gesproken over geur- en geluidsklachten.

Resultaat controle
Wij hebben overtredingen geconstateerd. U moet de overtredingen stoppen.

1. Technische ruimte niet schoon
   Tijdens de milieucontrole is geconstateerd dat de technische ruimte niet schoon is. Er zijn, onder andere, verschillende stukken oud isolatiemateriaal aangetroffen.

   U voldoet daarmee niet aan vergunningvoorschrift 1.3.2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren, ook met het oog op de algehele brandveiligheid. U kunt dit oplossen door de technische ruimte op te ruimen en alle (afval)-materialen te verwijderen. Wanneer de (afval)materialen zijn verwijderd, dient u een foto van de technische ruimte toe te zenden naar het emailadres [redacted]@oddevallei.nl

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

2. Stof-afschermflappen van de stortkuil zijn versleten
   De stortkuil bevat (rubberen) stof-afschermflappen om het vrijkomen van stof tijdens het lossen van grondstoffen te verhinderen. De flappen zijn echter aan de binnen- en buitenzijde beschadigd. De werking is hierdoor niet optimaal.

   U voldoet daarmee niet aan vergunningvoorschrift 1.3.2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. U kunt dit oplossen door het repareren of vervangen van de stof-afschermflappen aan zowel de binnen- als buitenkant. Van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden dient u een foto toe te zenden naar het emailadres [redacted]@oddevallei.nl

Gegevens sturen
Ook moet u mij nog een aantal gegevens sturen. Het gaat om de volgende gegevens:
- Het keuringscertificaat en -rapport van de ammoniakkoeling;
- Tijdens de controle is op de vloer onder de ammoniakkoeling een verkleuring in het beton geconstateerd. Dit duidt op lekkage. Graag hoor ik wat hier precies gebeurd is.
- Energieverbruik (elektra en gas) over 2024;
- Specificaties van de stoffilters met daarin inzichtelijk de leverancier en de hoeveel stof in mg/Nm3 die wordt afgevangen.

Deze gegevens moet u uiterlijk **4 juni 2025** naar mij sturen via het e-mailadres [redacted]@oddevallei.nl

Hoe gaat het nu verder?
U moet uiterlijk 4 juni 2025 de overtredingen stoppen. Ik vertrouw erop dat u dit op tijd doet. Na deze datum voer ik een hercontrole uit.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met mij op. Dat kunt u doen per telefoon of e-mail:
- Bel naar: 088 - 116 [redacted]
- Stuur een e-mail naar: [redacted]@oddevallei.nl

Wilt u kenmerk BA3781-VD-0010 noemen? Dan kan ik u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Toezichthouder milieu Omgevingsdienst De Vallei

Geachte [redacted]

04-06-2025

Naar aanleiding van de milieucontrole van 13 mei 2025.
Hieronder de aanvullende gegevens en acties.

Overtredingen:

1. Technische ruimte niet schoon
Deze ruimte is opgeruimd en schoongemaakt, zie foto's in de bijlage.

2. Stof-afschermflappen van de stortkuil zijn versleten.
De stortkuil word aankomende maanden gerenoveerd, daarbij worden ook nieuwe stofflappen geplaatst. Om aan het vergunningsvoorschrift te voldoen hebben wij de missende stofflappen tijdelijk hersteld totdat die nieuwe stofflappen gemonteerd worden. Zie foto in de bijlage.

Gegevens:

- keuringscertificaat ammoniakkoeling
In de bijlage vind u het keuringrapport van de ammoniakinstallatie, deze keuring is geldig t/m 2025.
(bijlage: keuringscertificaat ammoniakkoeling)
Ook het servicerapport van de detectiecontrole is toegevoegd in de bijlage. Deze controle vind 2x per jaar plaats. (bijlage: servicerapport detectie)

- Verkleuring op het beton onder de ammoniakkoeling
Er is een kleine olie lekkage gevonden bij de olie/vocht afscheider. Dit is verholpen.

- Energieverbruik over 2024
Gas: 226.991 m3
Elektra 4.507.587 kWh

- Specificatie van de stoffilters
De filters komen bij Lampe Group vandaan, in de bijlage staan de technische gegevens en een verklaring stofemissie. Hierin staat de informatie over de mg/Nm3.
(bijlage: technische data filters en verklaring-stofemissie)

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Brons mengvoeders

Omgevingsdienst
De Vallei

Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede

Brons Mengvoeders B.V.
[redacted]
Molenweg 10
3781 VD te VOORTHUIZEN

Onderwerp
Resultaat van de hercontrole

Datum
11 juni 2025

Ons kenmerk
BA3781-VD-0010

Behandeld door
[redacted]
088 - 116 [redacted]
[redacted]@oddevallei.nl

Geachte heer [redacted]

Op 11 juni 2025 heb ik een administratieve hercontrole uitgevoerd voor uw bedrijf aan de Molenweg 10 in Voorthuizen. In deze brief leest u het resultaat van de administratieve hercontrole.

Waarom is er een hercontrole gedaan?
In mijn brief van 27 mei 2025 heb ik laten weten dat ik overtredingen heb geconstateerd. Deze moest u uiterlijk op 4 juni 2025 stoppen. Tijdens de administratieve hercontrole heb ik gecontroleerd of u de overtredingen heeft gestopt.

Resultaat van de administratieve hercontrole
U heeft de overtredingen gestopt. Dat stel ik zeer op prijs. Het inspectietraject is hiermee afgerond. U hoeft op dit moment geen actie meer te ondernemen. Aangaande de hercontrole wil ik u het volgende laten weten:

- Er zijn reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de stof-afschermflappen van de stortkuil. U heeft aangegeven dat vervanging en vernieuwing van de afschermflappen is ingepland. Hier zal op een later moment naar geïnformeerd worden.

- Aangaande de keuring van de ammoniakkoeling wil ik u graag het volgende laten weten. U heeft een keuringsrapport overhandigd waaruit blijkt dat de ammoniakkoeling, met een inhoud van 139 kilogram NH3, op 10-03-2021 geïnspecteerd en goedgekeurd is. De keuringsverklaring is vier jaar geldig, tot en met 10-03-2025 en is daarmee verlopen. U heeft aangegeven dat de koelinstallatie momenteel niet in gebruik is. Indien u de ammoniakkoeling wilt gebruiken, zal er opnieuw een keuring uitgevoerd moeten worden.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met mij op. Dat kunt u doen per telefoon of e-mail:
- Bel naar: 088 - 116 [redacted]
- Stuur een e-mail naar: [redacted]@oddevallei.nl

Wilt u kenmerk BA3781-VD-0010 noemen? Dan kan ik u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Toezichthouder milieu Omgevingsdienst de Vallei

13 mei 2025, 10:15:21
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:15:31
Molenweg 8
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:15:36
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

COMPRESSOR 020
13 mei 2025, 10:15:39
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:15:44
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:15:48
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

moniak
GEVAAR
LEH 040
Ammoniak
13 mei 2025, 10:15:52
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland


TT040-01
Glycol
OPEN
CLOSED
13 mei 2025, 10:16:21
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

A 040
Glycol
Ammoniak
13 mei 2025, 10:16:27
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:16:38
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

WITT

TH. WITT
Kältemaschinenfabrik GmbH
D 52070 Aachen - Germany

Typ	PVSE 296/300-2						
Hersteller	Th. Witt. Aachen	Nr.	104672/51	PT		bar Baujahr	2000

	Mantelraum				Plattenraum / Rohrraum			
Zul. Betriebs-überdruck	17/-1	bar bis	-10/+50	°C	17	bar bis	-10/+50	°C
Temperatur	-10/-60	°C bei	12,75/-1	bar	-10/-60	°C bei	12,75	bar
Inhalt	440	l			23	l		
Medium	NH 3				C2-602/-20 50/50			

Q-plate

Bouwjaar	2000		Referentie	2	
Koelertype	BLL-296-2/1		Aantal	1	
Medium mantelzijde	NH3		Medium plaatzijde	Ethyl	
Concentratie	100	%	Concentratie	50/30	%
Ontwerpdruk	17	bar	Ontwerpdruk	25	bar
Werktemperatuur	-25	°C	Werktemperatuur	+17/-25	°C
Kapaciteit	120	kW			

WIJBENDA Holland

13 mei 2025, 10:16:46
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

WITT

TH. WITT
Kältemaschinenfabrik GmbH
D 52070 Aachen - Germany

PVSE 296/300-2

. Witt. Aachen

Nr. 104672/51

PT

bar Baujahr 2000

Mantelraum

17/-1 bar bis -10/+50 °C

-10/-60 °C bei 12,75/-1 bar

halt 440 l

ledium NH 3

Plattenraum / Rohrraum

17 bar bis -10/+50 °C

-10/-60 °C bei 12,75 bar

23 l

C2H6O2/H2O 50%/50%

Q-plate®

uwjaar	2000	
elertype	BLL-296-2/1	
edium mantelzijde	NH3	
ncentratie	100	%
ntwerpdruk	17	bar
erktemperatuur	-25	°C
apaciteit	120	kW

Referentie	200643
Aantal	1
Medium plaatzijde	EGLW
Concentratie	50/50 %
Ontwerpdruk	25 bar
Werktemperatuur	-17/-20 °C

WIJBENGA BV Holland

Beesd

13 mei 2025, 10:16:49
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:17:54
Molenweg 8
3781 VD Voorthuizen
Nederland

R717

VERSTIKKINGS-GEVAAR

TOEGANG VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN

OOG- EN GEHOOR-BESCHERMING VERPLICHT

Roken, open vlam of vuur verboden!

TOEGANG VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN

VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN

Voor zone in apparatuur: zie gevarenzone-indelingsplan EVD

Koelruimte

zone 2 EX II 2G T1 gehele ruimte

WERKVERGUNNING VERPLICHT

13 mei 2025, 10:18:07
Molenweg 10
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:20:26
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:20:29
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:20:34
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:20:58
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:21:02
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:21:05
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:21:13
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:21:19
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:21:38
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

Ketelwatera

Datum	: woensdag 2 april 2025	SA/contractnummer	: 201000157
Naam cliënt	: Brons Mengvoeders		
Adres	: Molenweg 10		
Postcode/Woonpl.	: 3781VD, Voorthuizen		
Contactpersoon	: Roel		
Emailadres voor rapportage	: ejbunt@bronsvoorthuizen.nl;onderhoud@bronsvoorthuizen.nl		
Controle uitgevoerd door	: Toine Moerenhout		
Kopierapport aan	: Evert-Jan Bunt		
Bezoeknummer	: 2 van in totaal 5		

handtekening relatie

Analyse ter plaatse besproken met contactpersoon

SYSTEEMGEGEVENS						
Type ketel	: Vuurgang/Waterpijp		Ketelcapaciteit (ton/uur)	: 2	ton/uur
Systeem naam/nr	: Stoomketel		Resultaat laatste ketelinspectie	: goed	
Keteldruk	7,2	bar	temperatuur voedingwater	: 80	°C
Watermeterstand	: 12363	m^3	Verbruik sinds 24-1-2025	: 375	m^3
Condensaatretour	:	%	Gemiddeld waterverbruik	: 5,5	m^3/dag
Vorige meting	: 24-1-2025	dd/mm/yy	Druk ontgasser (indien aanwezig)	:	bar

DOSEERGEGEVENS	Mengverhouding (liter) was	Mengverhouding (liter) wordt	Maak bij het bijvullen van het doseervat gebruik van de daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees hiervoor de informatie op het het productinformatie en MSDS blad	Stand doseerpomp was	Stand doseerpomp wordt	De genoteerde waarden zijn momentopnamen en geven geen garantie voor de gevoerde waterbehandeling. Eigen wekelijkse metingen en opnames blijven noodzakelijk.
Lubron DM-2	1:10 dm2/water	1:9 dm2/water		60%/60%	60%/50%	
Onthard/RO water						

Onverdunde producten kunnen heftig met elkaar reageren! Vul daarom eerst het doseervat met een hoeveelheid water en doseer vervolgens (na mengen) de producten

	WATERONDERZOEK OP	uitgedrukt in	Ketelwater		Suppletiewater	Voedingswater		Richtwaarden ketelwater
1	Kleur		lichtbruin		helder	helder		geen
2	Bezinksel		geen		geen	geen		>10,5
3	pH	-	12,3		7,8	8,2		<7500
4	Geleidbaarheid	µS/cm	6550		270	230		<0,1
5	Totale Hardheid	°dH	<0,1		<0,04	<0,04		250-1000
6	P-Alkaliteit	mg $CaCO_3$ /l	1250					<2*Palk
7	M-Alkaliteit	mg $CaCO_3$ /l	1425		80	75		>250
8	Carbonaat-Alkaliteit	mg CO_3^{2-}/l	350					
9	Hydroxide-Alkaliteit	mg OH^-/l	1075					
10	Chloride	mg Cl^-/l	249		24	23		
11	P-Alkaliteit/Chloride	verhouding	5,0					<0,3p
12	Sulfaat	mg SO_4^{2-}/l						
13	Silica	mg SiO_2/l						
14	IJzer	mg Fe^{2+}/l						180 -360
15	Koper	mg Cu^{2+}/l						
16	Lubron DM-2	mg/l	210					
17								
18								
19								

Werking doseerpomp(en) : correct

Logblad ingevuld door relatie : ☑ JA ☐ NEE ☐ ONBEKEND/Niet inzichtelijk

Werking spuiregeling : correct

Spui : **verhogen met 20%**

Opmerkingen en adviezen

- *Indikking van het ketelwater is op dit moment te hoog. Spui met 20% verhogen. Grenswaarde van 5500 microSiemens/cm aanhouden.*
- *Overmaat Lubron DM-2 is nog voldoende aanwezig. Vloeistofniveau in het doseervat is te laag waardoor doseerpomp in alarm staat. Lubron beveelt aan om de mengverhouding aan te passen zoals bovenstaand. Pompstand is reeds verlaagd als boven gegeven.*
- *Ontharder geeft op dit moment goed onthard water.*
- *Hardheid in het voedingswater is voldoende laag.*

De genoteerde waarden zijn moment opnamen en geven geen garantie voor de gevoerde waterbehandeling. Eigen metingen en opnames blijven noodzakelijk.

Versie 25.2

13 mei 2025, 10:21:53
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

Brons Mengvoeders B.V.

577821

Blz. 1 van 1

1 CAN

A7900243

Afzender
Lubron Waterbehandeling
Mechelaarstraat 38
4903 RE OOSTERHOUT
Nederland 0162-426931

Ontvanger
Brons Mengvoeders B.V
Molenweg 10
3780 BB Voorthuizen
Nederland

Vervoerder
De Graaf Logistics bv +31 (0)162-492006

Collinummer
1 E

Datum
25.04.2025

Klantreferentie / Uitslagnummer
C2518581 / 577821

Can / blik x x 0.4 25 KG

Route
DGL
De Graaf Logistics bv

(00)48000000048577038

13 mei 2025, 10:22:22
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

CORROSIVE

8

LUBRON DM-2

Product voor waterbehandeling
Produit de traitement d'eau

Lot : MG050325T

Netto/Net : 20 kg

UN 1824

13 mei 2025, 10:22:36
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

Brons Mengvoeders B.V.

577605

Blz. 1 van 1

A7900243 1 CAN

Afzender
Lubron Waterbehandeling
Mechelaarstraat 38
4903 RE OOSTERHOUT
Nederland 0162-426931

Ontvanger
Brons Mengvoeders B.V.
Molenweg 10
3780 BB Voorthuizen
Nederland

Vervoerder
De Graaf Logistics bv +31 (0)162-492000

Collinummer
3 E

Datum
16.04.2025

Klantreferentie / Uitslagnummer
C2518221 / 577605

Can / blik x x 0.4 25 KG

Route
DGL

De Graaf Logistics bv

(00)480000000048579490

13 mei 2025, 10:22:53
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:24:44
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

DEZE BEDIENING IS ALLEEN VAN DE TAKEL
P03B
13 mei 2025, 10:24:50
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

P03B

PALADIN

13 mei 2025, 10:25:11
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:25:30
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:25:32
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:25:36
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:25:41
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland


3483
2
13 mei 2025, 10:25:50
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland


D 3483
13 mei 2025, 10:25:53
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

Tuinel:
ventiel omhoog
360,75
ventiel omlaag
360,75
bed. ventiel op
1261
1261
pomp 461,5

smeersysteem
puls 361
ventiel 361

Breekpen
360,75

TW muur
4p
+ m30 in K(10)

13 mei 2025, 10:25:59
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

Tabel 5
ventiel omhoog
360,75
ventiel omlaag
360,75
bed label op
RG1
pomp 461,5

smeersysteem
puls 361
ventiel 361

Breekpen
360,75

TW murr.
4p
+ m30 in (NO)

versmeer
loop
760,75

13 mei 2025, 10:26:01
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

4561

Breekpen
360,75

TW mukk.
4p
+ m30 in K(no)

~~+ mukk~~

Versmeerloop
760175

Es + ventie

13 mei 2025, 10:26:03
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:26:10
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:26:25
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

MCC 305_01 onderste pers

	102W3	102W4	102W7
Pensmotor 1	4G95	4G95	3G0,75

13 mei 2025, 10:26:47
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

CELMA

No: 10006789-01-02 3S -1-1

3~ MOTOR 3SIEa 315 IP55

FIX-A n=95.6% PTC120 S1 - IM, B3

V	Hz	rpm		Cos	Amp
400 Δ	50	1489		0.91	219
690 Y	50	1489		0.91	27

II3D T=125°C

ANTON

13 mei 2025, 10:26:59
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

ONTRUIMINGSPLATTEGROND
1e verdieping



13 mei 2025, 10:27:26
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland



Veiligh

BRAND
- Bel: indien
- Meld - ad
M
- Sluit ramen
- Volg instru

ONGEVAL/L
- Bel: indien
- Meld - adr
Mol
- aard
- Laat het slac
- Geef het slac

ONTRUIMING
- Volg de instru
- Verlaat het ge
- Verleen waar
- Meldt u op de

LEGENDA
vluc
nood
verz
AED
EHBO
oog-d
blusse
gevaarl
ingang

Get.: Tempra | 0318

13 mei 2025, 10:28:36
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:29:10
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:29:13
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:29:53
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:29:53
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:30:27
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:31:50
Molenweg 8
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:31:53
Molenweg 8
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:31:55
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

Tijdens laden/lossen
Motor af!
13 mei 2025, 10:34:30
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:34:35
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:34:37
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:34:40
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

MENGVOEDERS

13 mei 2025, 10:34:56
Marijkelaan 5
3781 VG Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:35:36
Marijkelaan 7
3781 VG Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:35:39
Marijkelaan 7
3781VG Voorthuizen
Nederland

Tijdens
lossen
Motor af
Unloading
Engine
STOP
13 mei 2025, 10:35:59
Marijkelaan 5
3781 VG Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025 10:36:11
Marijkelaan 5
3781 VG Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:36:18
Marijkelaan 5
3781 VG Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:36:20
Marijkelaan 5
3781 VG Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:36:23
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

Tijdens
lossen
Motor af

Unloading
Engine
STOP

13 mei 2025, 10:37:28
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland

13 mei 2025, 10:37:53
Molenweg 14
3781 VD Voorthuizen
Nederland