

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 29 april 2020 22:41
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Grondwater probleem Schermerweg

Geachte [REDACTED]

Onze directe burens Schermerweg [REDACTED] ([REDACTED] en A [REDACTED]) hebben de gemeente gevraagd voor een grondwater oplossing, zoals ik het begrijp kan er weinig mee gedaan worden omdat er nagenoeg geen klachten zijn.

Bij deze een kleine opsomming van de problemen Schermerweg

[REDACTED] nummer [REDACTED] water probleem Souterrain, vocht problemen: [REDACTED] bij [REDACTED] gewoon prut in de 50cm. kruipruimte bij controle geen leiding lekkage wel veel schimmel. [REDACTED] heeft de vloer vervangen voor hout [REDACTED] voor schuim beton. bij [REDACTED] heb ik de muren van de kruipruimte geïmpregneerd. (kansloos)

Ook bij Nummer [REDACTED] en ons in het souterrain staat het bij aanhoudende regen blank omdat het peil 20cm. hoger staat als gebruikelijk. en het water door de stortnaden vloeit.

Nu het 4 weken niet heeft geregend is peil 40cm. lager als het najaar sinds de nieuwbouw met de damwanden spelen deze problemen

Graag denk ik in oplossingen: wat is er mis met een drain van een meter of 15 het riool ligt diep zat, drain op goede hoogte, het is een zandplaat, en mag ook bij ons het pad op met een keerklep tussen de riool aansluiting. Ik moet zeggen dat ik totaal geen wetenschap heb van vegetatie en dergelijke onvoorzien in deze actie.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

[REDACTED]
Schermerweg [REDACTED]