

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 14:44
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: peilbuis Schermerweg

Hoi [REDACTED]e,

Ik had toevallig vanochtend nog even met Judith naar deze peilbuis gekeken. Aan de hand van de metingen is er beperkte mogelijkheid om te infiltreren naar het diepere pakket. Echter komt hierbij een risico dat de freatische grondwaterstand te diep wegzakt wat vervolgens zettingen kan veroorzaken. Het lijkt me dus **niet** verstandig om verticale drainage op particulier terrein toe te passen. Er zijn wel mogelijkheden maar dan wordt het redelijk ingewikkeld. Dit is niet wenselijk voor bewoners.

De meetperiode van PB2.05 loopt eind deze maand af dus dan zullen we ook de logger verwijderen. In combinatie met deze werkzaamheden kunnen we een controlemeting bij PB1.05 uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]


Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 14:15
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: peilbuis Schermerweg

Hoi [REDACTED],

Gaat om peilbuis PB2.05, Schermerpad 4. Volgens mij is deze buis ooit geplaatst om na te gaan of verticale drainage zin heeft (in particuliere tuinen). Denk dat we nu wel mogen concluderen dat dat geen zin heeft, gelet op geringe stijghoogteverschil. Of zie jij dat anders? Laten we de metingen in PB2.05 derhalve maar stopzetten. Voor peilbuis PB1.05 is het wellicht handig om een controlemeting uit te voeren. De werkzaamheden in het Schermerpad zijn begin dit jaar afgerond en ik weet niet of de peilbuis ongeschonden uit de strijd is gekomen. Aan de buitenkant van de peilbuis en aan de metingen zelf zie ik geen rare dingen.

Kun jij hiervoor zorgdragen?
Alvast bedankt.



Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Beheerder Riolering
Stadswerk072

Bezoekadres

Herculesstraat 71
1812 PE ALKMAAR

Postadres

Postbus 9009
1800 GA ALKMAAR

Mobiel

[Redacted]

E-mail

[REDACTED]