

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 8 maart 2022 14:15  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** peilbuis Schermerweg

Hoi [REDACTED]

Gaat om peilbuis PB2.05, Schermerpad 4.

Volgens mij is deze buis ooit geplaatst om na te gaan of verticale drainage zin heeft (in particuliere tuinen).

Denk dat we nu wel mogen concluderen dat dat geen zin heeft, gelet op geringe stijghoogteverschil.

Of zie jij dat anders?

Laten we de metingen in PB2.05 derhalve maar stopzetten.


Voor peilbuis PB1.05 is het wellicht handig om een controlemeting uit te voeren.

De werkzaamheden in het Schermerpad zijn begin dit jaar afgerond en ik weet niet of de peilbuis ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Aan de buitenkant van de peilbuis en aan de metingen zelf zie ik geen rare dingen.

Kun jij hiervoor zorgdragen?

Alvast bedankt.



Met vriendelijke groet,

██████████

Beheerder Riolering

**Stads**werk072

**Bezoekadres**

Herculesstraat 71  
1812 PE ALKMAAR

**Postadres**

Postbus 9009  
1800 GA ALKMAAR

**Mobiel**

██████████

**E-mail**

████████████████████

