

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 21 augustus 2020 13:11  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: (grond)wateroverlast Schermerweg

Beste mijnheer [REDACTED]

Dank voor uw reactie.  
Excuses voor mijn late reactie; ben paar dagen vrij geweest.

We kunnen helaas niet bij elke woning waar wateroverlast wordt ervaren, een peilbuis plaatsen.  
Het is ook niet zo dat het plaatsen van extra peilbuizen ook extra informatie oplevert.

Het bedrijf [REDACTED] heeft de locatie van de peilbuizen zodanig gekozen dat zij zich een goed beeld kunnen vormen van de grondwatersituatie;  
ook voldoende nauwkeurig om op basis van de metingen, eventuele maatregelen te kunnen bepalen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Beheerder Riolering  
**Stads**werk**072**

**Bezoekadres Postadres**  
Herculesstraat 71 Postbus 9009  
1812 PE ALKMAAR 1800 GA ALKMAAR

**Telefoon Mobiel**

**E-mail**

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 12 augustus 2020 9:54  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Re: (grond)wateroverlast Schermerweg

Geachte heer [REDACTED]

dank voor de informatie. Ik hoop dat hier wat uit gaat komen. En dat er dan actie wordt op ondernomen. Het is in huis nog steeds vochtig in de kruipruimte en voorraadmast. Het ruikt hier ook muf.

Ik heb nog wel een vraag over de lokatie van de peilbuizen. Waarom wordt er nog niet een peilbuis extra halverwege Schermerpad geplaatst en nog 1 in de Schermerweg voor de woningen [REDACTED] Ik weet namelijk dat [REDACTED] ook last hebben in de woningen. Tevens heb ik en nr. [REDACTED] ook overlast in de garage. Dus lijkt mij een extra peilbuis daar niet overbodig.

Mvrgr.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Op 12 augustus 2020 om 9:01 schreef [REDACTED]

Geachte bewoner van de Schermerweg,

*(bericht als bcc verstuurd, vandaar de onpersoonlijke aanhef)*

N.a.v. uw melding over (grond)wateroverlast en de diverse huisbezoeken die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden, heb ik het bedrijf [REDACTED] verzocht een onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van de overlast.

Bijgevoegd vindt u het onderzoeksvoorstel.

Vooralsnog worden er geen inspecties van kruipruimtes uitgevoerd.

De verwachting is dat hier geen aanvullende informatie uit wordt verkregen.

Mocht uit de bodemopbouw (die bij het plaatsen van de peilbuizen wordt aangetroffen) en de eerste metingen van de grondwaterstanden, blijken dat dit toch nuttig is, zullen alsnog kruipruimte-inspecties plaatsvinden.

Alle in het onderzoeksvoorstel voorgestelde locaties voor de te plaatsen peilbuizen, liggen op openbaar terrein.

Voor vragen en inlichtingen kunt u me bellen of mailen (zie contactgegevens hieronder).

Met vriendelijke groet,

████████████████████

Beheerder Riolering

**Stadswerk072**

*Bezoekadres Postadres*

Herculesstraat 71 Postbus 9009

1812 PE ALKMAAR 1800 GA ALKMAAR

*Telefoon Mobiel*

██

*E-mail*

██

=====  
Disclaimer Stadswerk072 NV:  
Aan dit mailbericht kunnen geen rechten ontleend worden.  
No rights can be derived from the contents of this E-mail message.  
=====