

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede

[REDACTED]  
Postweg 52  
3794MN DE GLIND

Onderwerp  
Resultaat van de controle

Datum  
24 oktober 2023

Ons kenmerk  
BA3794-MN-0052

Uw kenmerk  
<uw kenmerk>

Behandeld door  
06 - [REDACTED]  
[REDACTED]@oddevallei.nl

Kopie aan  
<kopie aan>

Geachte heer [REDACTED],

Op 10 oktober 2023 heb ik uw bedrijf aan de Postweg 52 in De Glind bezocht. Ik heb gekeken of u zich houdt aan de milieuwetgeving. In deze brief leest u het resultaat van deze controle.

#### **Wat is het resultaat van de controle?**

Ik heb geen overtredingen kunnen constateren. Het koeldeksysteem is als stalsysteem aanwezig en in werking. Om een goede werking van het systeem te garanderen dient er een registratieapparatuur aanwezig te zijn. Deze ontbreekt.

Omdat u op dit moment bezig bent om dit stalsysteem te vervangen door een luchtwasser zal installeren van de registratieapparatuur op korte termijn weinig opleveren. Wanneer op langere termijn het vervangen van het koeldeksysteem niet doorgaat dient u de registratieapparatuur alsnog te installeren.

De controle is hiermee afgerond. U hoeft op dit moment dus geen verdere actie te ondernemen.

#### **Heeft u nog vragen?**

Neem dan contact met mij op. Dat kunt u doen per telefoon of e-mail:

Bel naar: 06 [REDACTED]

- Stuur een e-mail naar: [REDACTED]@oddevallei.nl

Wilt u kenmerk BA3794-MN-0052 noemen? Dan kan ik u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Toezichthouder Milieu - Omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst De Vallei  
Postbus 9024  
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00  
E info@oddevallei.nl  
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.