

C. Rapport 'Drainageplan ...'

1. Paginanummering ontbreekt.
2. Rode markering ontbreekt in figuur 1.
3. In tekst boven figuur 3 wordt verwezen naar nr. 29. Kan dit huisnummer in figuur worden opgenomen?
4. Figuur 3: is het oplenger of oplanger en wat is verschil met opzetter?
5. Paragraaf 2.4. '... blijkt geen lekkage aan het riool te zijn.' of '... blijkt er geen sprake te zijn van infiltratie'.
6. Paragraaf 2.4. Inspecties zijn uitgevoerd in 2011.
7. Paragraaf 2.4., 3^e alinea: '... Scheepsjagerstraat een gescheiden ...'
8. Spatie onder figuur 6